


# forest G 311

## KONSANTRE HARÇ, ÇİMENTO VE KIREÇ ÇÖZÜCÜ

**Özellikler:** Harç, çimento ve kireç özme özelliğine sahip konsantre asidik temizleyicidir. Buhar kazanları, ısı eşanjörleri, soğutma sistemleri boru ve teçizatlarından kireç ve tortuları çözer.



**Kullanım şekli ve miktarı:** İlk önce uygulama yapılacak zeminin uygunluğu kontrol edilmelidir. Forest G 311 uygulanacak yüzeyin durumuna göre 6-20 kat su ile seyrelterek kullanılır. Aside karşı hassasiyet var ise 1/6 oranında su ile seyreltilmiş çözelti köpürmeye başlar. Bu durumda konsantrasyon 1/20 oranına kadar düşürülür ve etki süresi kısa tutulur. Su emme kabiliyeti yüksek taşların uygulama öncesinde bol su ile ıslatılarak suya doyurulması gereklidir. Hazırlanan temizlik çözeltisi daha önceden iyice ıslatılmış yüzeye yayılır. Etki etmesi için bir süre beklenir, bol su ile durulanır. İnatçı kalıntıların bulunduğu alanlarda fırçalama vb. yöntemler ile kirecin çözülmesi kolaylaştırılabilir.

**Tüketicinin dikkatine:** Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. Kullanırken eldiven giyiniz. Çocuklardan uzak tutunuz. Başka bir ürün veya madde ile karıştırmayınız. Gıda maddelerinden uzak tutunuz. Ambalaj tamamen boşaltıldıktan sonra geri dönüşüm işlemine gönderiniz. Zehirlenme durumlarında Ulusal Zehir Danışma Merkezinin (UZEM) 114 numaralı telefonunu veya Acil Sağlık Hizmetlerinin 112 numaralı telefonunu arayınız. H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. H335: Solunum yolu tahrişine neden olabilir. P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın. P280: Koruyucu eldiven, koruyucu kıyafet, göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. P301+P330+P331: YUTULDUĞUNDA: Ağızınızı çalkalayın. İstifra etmeye/ettirmeye çalışmayın. P303+P361+P353: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkarın. Cildinizi su ile durulayın. P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

**Bileşim:** Hidroklorik asit (CAS: 7647-01-0) %15-30

### Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

pH	: < 2
Görünüm	: Berrak sıvı
Renk	: Açık sarı
Koku	: Asit kokusu
Yoğunluk (20°C)	: 1,095 g/cm <sup>3</sup>
Yabancı madde	: İçermemeli

**Depolama:** Serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz. Üst üste en fazla dört koli istifleyiniz.



STOK KODU

AMBALAJ

KOLİ İÇİ ADET

PF 162

5 L

4

### Genel Merkez (Fabrika):

Antalya Org. San. Böl. 1.  
Kısım Atatürk Blv. No:25  
07190 Döşemealtı/Antalya  
T:0242 258 1140 (pbx)  
F:0242 258 1271  
info@gunsu.com.tr



GÜNSU ENERJİ SİSTEMLERİ VE KONFOR TESİS. SAN. ve TİC. A.Ş.

www.gunsu.com.tr

f/GunsuA.S

t/GunsuAS